

시험 성적서

한국원자력연구원 34057 대전광역시 유성구 대덕대로 989번길 111 (Tel: 042-868-2880, Fax: 042-863-1289)	성적서 번호 : CT-RM-21-0255 페이지 (1)/(총 1)	
---	--	---

1. 의뢰자

- 기관명 : (주)삼표시멘트 삼척공장
- 주소 : (25930) 강원 삼척시 동양길 20

2. 시험대상품목/물질/시료설명

- 시멘트

3. 시험기간

- 2021년 7월 29일 ~ 2021년 7월 30일

4. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험

(주소 : 34057 대전광역시 유성구 대덕대로 989번길 111)

5. 시험방법

- IEC 61452:1995

6. 시험결과

핵종	방사능농도 (Bq/kg)	측정불확도 (Bq/kg) (신뢰수준 약 95%, $k = 2$)
^{134}Cs	< 0.38	-
^{137}Cs	< 0.51	-
^{131}I	< 0.44	-

1) < 표시는 최소검출가능농도(MDA value) 미만을 나타냄.

끝.

확 인	작성자 성명 : 김 창 중 (서명)	기술책임자 성명 : 최 근 식 (서명)
-----	------------------------	--------------------------

2021. 7. 30.

한국인정기구 인정 **한국원자력연구원장 (인)**

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호 인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

(주1) 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련 있습니다.

(주2) 이 성적서는 의뢰자가 제공한 시료의 시험 결과입니다.

(주3) 연구원의 서면승인 없이 성적서의 일부를 복사하여 사용하는 것을 금지합니다.

(주4) 이 성적서의 진위 확인이 필요한 경우, 기술책임자(상기 전화번호 참조)에게 연락바랍니다.

QAP-TC-7.8-2A(R1)

시험 성적서

한국원자력연구원 34057 대전광역시 유성구 대덕대로 989번길 111 (Tel: 042-868-2880, Fax: 042-863-1289)	성적서 번호 : CT-RM-21-0256 페이지 (1)/(총 1)	
---	--	---

1. 의뢰자

- 기관명 : (주)삼표시멘트 삼척공장
- 주소 : (25930) 강원 삼척시 동양길 20

2. 시험대상품목/물질/시료설명

- 시멘트

3. 시험기간

- 2021년 7월 8일 ~ 2021년 7월 30일

4. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험

(주소 : 34057 대전광역시 유성구 대덕대로 989번길 111)

5. 시험방법

- IEC 61452:1995

6. 시험결과

핵종	방사능농도 (Bq/kg)	측정불확도 (Bq/kg) (신뢰수준 약 95%, $k = 2$)
^{226}Ra	31.5	3.0
^{232}Th	21.9	2.4
^{40}K	289	28

- 1) < 표시는 최소검출가능농도(MDA value) 미만을 나타냄.
 2) ^{226}Ra 의 방사능농도는 방사평형된 ^{214}Pb 방사능농도로부터 측정된 값임.
 3) ^{232}Th 의 방사능농도는 방사평형된 ^{228}Ac 방사능농도로부터 측정된 값임.
 끝.

확 인	작성자 성명 : 김 창 중 (서명)	기술책임자 성명 : 최 근 식 (서명)
-----	------------------------	--------------------------

2021. 7. 30.

한국인정기구 인정 **한국원자력연구원장**

(인)

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호 인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

- (주1) 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련 있습니다.
 (주2) 이 성적서는 의뢰자가 제공한 시료의 시험 결과입니다.
 (주3) 연구원의 서면승인 없이 성적서의 일부를 복사하여 사용하는 것을 금지합니다.
 (주4) 이 성적서의 진위 확인이 필요한 경우, 기술책임자(상기 전화번호 참조)에게 연락바랍니다.

QAP-TC-7.8-2A(R1)